


平成27年台風18号の大雨等に係る茨城県常総地区および 坂東市周辺地区の推定浸水範囲(9月11日 10:00時点)



国土地理院撮影(9月11日10:00)の画像(斜め写真)判読により推定

この推定浸水範囲は、空中写真(斜め写真)を基に浸水した範囲を判読したものですので、実際に浸水のあった地域でも把握できていない部分があります。

また、雲等により浸水範囲が十分に判読できていないところもあります。